



Adres do korespondencji:
Correspondence address:

Mostostal Siedlce
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Terespolska 12, 08-110
Siedlce
www.mostostal.com

F09-KJ / MS

Dział Kontroli Jakości
Mostostal Siedlce

Quality Control Department
Mostostal Siedlce

NIP 821-264-48-93

tel. +48 25 643 92 21,
fax: +48 25 643 99 47

Protokół z badania powłoki cynkowej – nr
Zinc coating test report – no.
Prüfprotokoll für feuerverzinkung – nr.

1

Projekt Project Projekt	Cynkowanie konstrukcji / galvanizing of structure	Klient Customer Kunden	Ireneusz Kozłowski SA
Ocynkownia Hot dip galvanizer Verzinkungsbetrieb	Mostostal Siedlce	Nr zlecenia Job number Produktion nr	94.23939
Material podłoża Basis metal Grundwerkstoff	Stal / Steel	Nr Normy Standard no. Norm nr	ISO 1461
Metoda badania Test method Prüfung	Indukcja magnetyczna / Magnetic induction	Miernik Thickness gauge Messgeräte	eXacto-ElektroPhysik
Inne Others Andere			

Pozycja wysyłkowa Item of shipment list Lieferschein-position	Opis elementu Element designation Werkstücke	Nr Rysunku Drawing no. Zeichnung nr.	Średnia grubość powłoki na powierzchni odniesienia nr Mean coating thickness within reference area no Mittelwert der schichtdicken an die referenzfläche nr. µm			Całkowita grubość średnia powłoki Total mean coating thickness Ganz mittelwert der schichtdicken µm
			1	2	3	
---	Konstrukcja stalowa	---	97	111	130	113
---	Konstrukcja stalowa	---	96	121	93	103
---	Konstrukcja stalowa	---	99	131	114	115
---	Konstrukcja stalowa	---	89	172	132	131
---	Konstrukcja stalowa	---	140	131	98	123

Uwagi
Remarks
Bemerkung

Data kontroli /Date of inspection/Datum der Prüfung	Inspektor /Inspector /Inspektor	Zatwierdzający /Approved by /Bestätigunde
30.01.2023	Młodszy Specjalista ds. Kontroli Jakości Dział Kontroli Jakości Daniel Strzaliński	Dział Kontroli Jakości Kierownik Działu [Signature]